



LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO
MANUAL DE INSTRUÇÕES



**CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO
DE ÓLEO DIESEL 12V
Código: 1106**

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

(51) 3475.6811
www.vilubri.com.br

O Conjunto de Abastecimento de Óleo Diesel 12v foi projetado para utilização com baterias automotivas, proporcionando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

Este produto possui um filtro tipo "Y", evitando assim a entrada de sujeidades na bomba e fluxímetro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Código	1106
Tensão (v)	12
Potência (w)	155
RPM	4200 rpm
Vazão (l/min)	40
Corrente	12
Bico	Manual
Conexão	Rosca interna 3/4"BSP
Fluido	Diesel
Mangueira (m)	4

**RECOMENDAÇÕES
DE SEGURANÇA**

- Verifique a tensão da bateria/transformador antes de utilizar o equipamento;
- Certifique-se de que os pólos estejam corretos e que o tubo de sucção esteja de acordo com a parte traseira da seta que consta na voluta;
- Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter

vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente.

4. Faça a limpeza do filtro após a utilização

6. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto.

7. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 25 minutos em descanso.

ATENÇÃO

Este produto deve ser utilizado somente com óleo diesel.
Limpe o filtro após o uso.
Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: **60 segundos**

Utilização:
25 minutos em operação
25 minutos em repouso


ATENÇÃO

**ESTA BOMBA NÃO É PRÓPRIA PARA
COMBUSTÍVEIS DE BAIXA IGNição
COMO GASOLINA, ÁLCOOL, ETC.**

PROBLEMA	RAZÕES	SOLUÇÕES
Sem abastecimento	<ul style="list-style-type: none"> 1. As garras estão invertidas. 2. Vazamento de óleo nas mangueiras. 3. Não foi adicionado óleo antes da bomba começar a funcionar. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Conecte corretamente as garras (vermelho = positivo, preto = negativo). 2. Conecte corretamente os tubos. 3. Adicione óleo.
Baixa Vazão	<ul style="list-style-type: none"> 1. Baixo fornecimento de energia. 2. Sucção excessiva. 3. Palheta usada. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aumente o fornecimento de energia, mas não exceda o limite máximo. 2. Ajuste a sucção. 3. Substitua a palheta.

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
Avenida do Comércio, 595 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88135-010 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
Fone: +55 (51) 3427-1998
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO



Nº	Descrição	QTDE.
1	Conjunto de selos para eixo	1
2	Anel de compensação	1
5	Corpo da bomba	1
6	Esfera by-pass	1
7	Mola by-pass	1
8	Conjunto de palhetas (5und)	1
10	Rotor com chaveta	1
11	Anel de vedação	1
13	Tampa da voluta	1
14	Base	1
15	Motor	1
16	Alça	1
18	Caixa dos terminais e cabos 2m 12v	1
19	Conjunto fusível	1
20	Anel de vedação	1
21	Interruptor	1
22	Caixa elétrica	1
23	Escovas	1

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o seu CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL 12v apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

(51) 3427.1998

Segunda a Sexta das 8h às 18h
Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
Avenida do Comércio, 595 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88135-010 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
Fone: +55 (51) 3427-1998
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br